

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號
聯絡人：黃靖諺
聯絡電話：02-87712919
電子郵件：yen2048@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709


受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國113年1月19日
發文字號：國署建管字第1131008717號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (1131013551_1131008717_113D2002768-01.pdf、
1131013551_1131008717_113D2002769-01.pdf、
1131013551_1131008717_113D2002770-01.pdf、
1131013551_1131008717_113D2002771-01.pdf)

主旨：函轉行政院公共工程委員會函頒「道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範指引」及「工程高空作業災害之防範指引」各1份，請查照。

說明：

- 一、依奉交下該會112年11月8日工程管字第11203011371號函頒「道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範指引」，其來函說明二、(二)「工程團隊各參與人員應強化團隊合作互相支援，並應赴現場執行任務，透過後階段檢視前階段成果，共同確認並反映問題，以確保工程安全及品質。」涉及設計、施工確認部分，請貴府及各公會轉知所屬(會員)加強注意辦理。
- 二、另依該會同日工程管字第11203011372號函頒「工程高空作業災害之防範指引」，其來函說明二、(一)高空作業部分，工程團隊各參與人員應再強化現場監督確認機制，落



實職安及淨空作業規定及(二)外牆磁磚剝落施工品質部分，請貴府及各公會轉知所屬(會員)加強注意辦理。

正本：各直轄市及縣(市)政府、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、社團法人中華民國大地工程技師公會、台灣區基礎工程專業營造業同業公會

副本：本署營建管理組

電 2024/01/22 文
交 15:18:58 換 章

裝

訂

線

